**Додаток 1**
до Листа за вих.№ від 17.09.2020р.

**Повідомлення про Спеціальну Сервісну Кампанію 20SMD–004**
**Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів**

**Частина 1: Імпортер / Дистриб'ютор який повідомляє про компанію**

| | |
|---|---|
| Назва: | ПІІ «Тойота-Україна» |
| Адреса: | пр. Степана Бандери, 24-В, м.Київ 04073, Україна |

**Частина 2: Відомості про виробника.**

| | |
|---|---|
| Назва: | Toyota Motor Corporation. |
| Адреса: | Toyota-cho, Toyota-city, Aichi-pref., 471-8571, Japan |

**Частина 3: Відомості про залучені в Україні автомобілі**

| | |
|---|---|
| Торгова марка: | Toyota |
| Модель: | GS3543/45H (GS250/350), RC350/300H (RC200t/300), RX200t (RX350/305L/450/450H), HIGHLANDER, PRADO/GX460, Land Cruiser 200 (LX570), LC500/500H, LS460/500/500H/600h |
| Рік: | 2013-2019 |
| Класифікація: | Купе, Седан, Універсал |
| Кількість: | 889 (дивись список «Діапазони номерів кузова (VIN) залучених авто») |

**Частина 4: Відомості про ризик**

| |
|---|
| Технічний опис: |
| Підлягають кампанії транспортні засоби, оснащені паливним насосом низького тиску, розташованим в паливному баку, який подає тиск палива в систему впорскування палива. Ці паливні насоси можуть бути оснащені лопатями (крильчаткою), які були виготовлені з меншою щільністю. Ці лопаті можуть бути з партії, що піддавалися сушінню з використанням виробничого розчинника протягом більш тривалих періодів часу, і як результат може виникнути проблема розтріскування їх поверхні. У цьому випадку часто відбувається надмірне поглинання палива, що призводить до збільшення деформації лопатей. В окремих випадках лопаті можуть деформуватися до точки, яка створює достатні перешкоди для корпуса паливного насоса, що призводить до виходу паливного насоса з ладу. Непрацюючий паливний насос через цих умов може призвести до загорання індикаторів несправності двигуна або аварійної ситуації, нерівній роботі двигуна, проблеми запуску двигуна і / або до зупинки автомобіля при русі на низькій швидкості. Однак в окремих випадках може статися зупинка транспортного засобу при русі на більш високих швидкостях, що збільшує ризик аварії. |
| Відомості про ремонт: |
| Дилер замінить паливний насос. |
| Тривалість ремонту: |
| Приблизно від 1 години 40 хвилин до 4 годин 10 хвилин залежно від специфікації авто та складності ремонту |

**Частина 5: Відомості про кампанію**

| | |
|---|---|
| Метод виявляня власників залучених авто: | База даних продажів |
| Метод інформування власників: | За допомогою телефона та/або поштових листів |

З повагою,
Генеральний директор
ПІІ «Тойота–Україна»

Маруяма Юкічі



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

Діапазони номерів кузова (VIN) залучених авто.

| Модель | VIN | Рік виробництва | Модель | VIN | Рік виробництва |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S701501 | 2019 | PRADO | JTEBU3FJX0K066604 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S702745 | 2019 | PRADO | JTEBU3FJX0K066912 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S704186 | 2019 | PRADO | JTEBU3FJX0K081071 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S704401 | 2019 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL00A000724 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S824280 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL105010347 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S824893 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL105010610 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S836221 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL205009157 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S847736 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL205009837 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S847784 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL205010244 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S849552 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL20A000594 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S850426 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL20A000630 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S860115 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL305010012 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S865461 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL305010592 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S865637 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL405010570 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S878257 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL40A000595 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S885497 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL60A000601 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S892207 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL60A000730 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S892790 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL705010580 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S900774 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL70A000736 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S913511 | 2018 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL805010104 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S961106 | 2019 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BL80A000616 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S962000 | 2019 | GS3543/45H (GS250) | JTHBF1BLX0A000715 | 2015 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S962062 | 2019 | LS500 | JTHC5LFF005000688 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S965320 | 2019 | LS500 | JTHC5LFF205000725 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S980044 | 2019 | LS500 | JTHC5LFF405001634 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S984000 | 2019 | LS500 | JTHC5LFF405001892 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S989715 | 2019 | LS500 | JTHC5LFF905001757 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S993098 | 2019 | LS500 | JTHC5LFFX05000665 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S993957 | 2019 | LS500 | JTHC5LFFX05003758 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S994736 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL005022075 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S995269 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL005025042 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH00S999080 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL105024367 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S702608 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL105024935 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S704598 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL205020196 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S707999 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL305023706 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S801817 | 2017 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL305024872 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S827933 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL505020208 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S828161 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL505023531 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S846630 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL605020136 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S850631 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL605023103 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S873262 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL705020128 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S875934 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL705023515 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S878445 | 2018 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL805023202 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S960238 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BL905022978 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S960739 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BLX05020138 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S963995 | 2019 | GS3543/45H (GS350) | JTHCE1BLX05023413 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S964354 | 2019 | LS460 | JTHCL46F405020132 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S966217 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF005000259 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S970963 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF005000309 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S971868 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF005000844 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S984300 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF005001072 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S987228 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF005001105 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S997676 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF105000268 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S997810 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF205000134 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH10S999170 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF205000327 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S700589 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF205000330 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S702665 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF305000207 | 2017 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S708868 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF305000868 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S825348 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF305001051 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S826063 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF305001079 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S842375 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF405000135 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S862531 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF405000393 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S866997 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF405001138 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S891611 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF405001219 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S897232 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF505000127 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S901344 | 2018 | LS500h | JTHCYLFF505000399 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S961253 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF505001228 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S963066 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF705000288 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S963276 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF705000968 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S964332 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF705001215 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S969126 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF705001280 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S969529 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF705001392 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S974276 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF805000123 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S980594 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF805001000 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S985794 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF805001028 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S988338 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF905000325 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S989540 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF905000857 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S993135 | 2019 | LS500h | JTHCYLFF905000938 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S994320 | 2019 | LS500h | JTHCYLFFX05000320 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S994771 | 2019 | LS500h | JTHCYLFFX05001113 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S996116 | 2019 | LS500h | JTHCYLFFX05001144 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S996276 | 2019 | LS460 | JTHDL46F105006449 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S996536 | 2019 | LS460 | JTHDL46F405007305 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S997637 | 2019 | LS460 | JTHDL46F505006423 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH20S998884 | 2019 | LS460 | JTHDL46F605006110 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S700150 | 2019 | LS460 | JTHDL46F605006544 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S704621 | 2019 | LS460 | JTHDL46F605007368 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S704960 | 2019 | LS460 | JTHDL46F805006495 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S709222 | 2019 | LS460 | JTHDL46F805007338 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S822295 | 2018 | LS460 | JTHDL46FX05006708 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S823088 | 2018 | LS600H | JTHDU46F005017973 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S840554 | 2018 | LS600H | JTHDU46F005018072 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S846550 | 2018 | LS600H | JTHDU46F205017490 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S853109 | 2018 | LS600H | JTHDU46F205018154 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S854499 | 2018 | LS600H | JTHDU46F205018929 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S854826 | 2018 | LS600H | JTHDU46F305018048 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S857970 | 2018 | LS600H | JTHDU46F405017927 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S859413 | 2018 | LS600H | JTHDU46F705018148 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S862179 | 2018 | LS600H | JTHDU46F705018165 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S885414 | 2018 | LS600H | JTHDU46FX05017527 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S887857 | 2018 | LS600H | JTHDU46FX05018368 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S962556 | 2019 | RC350/300H (RC200t/300) | JTHHA5BC005008055 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S969846 | 2019 | RC350/300H (RC200t/300) | JTHHA5BC205008204 | 2018 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S973069 | 2019 | RC350/300H (RC200t/300) | JTHHA5BC505008519 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S973279 | 2019 | RC350/300H (RC200t/300) | JTHHA5BC605009338 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S976697 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY10A005006 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S992222 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY30A004620 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S992754 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY30A004861 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S994083 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY50A004702 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S994861 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY50A005283 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S996318 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY60A004613 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S996500 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY60A004711 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S997954 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY60A004997 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH30S999199 | 2019 | LC500/500H | JTHHP5AY80A004578 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S700979 | 2019 | LC500/500H | JTHHY5AY00A001039 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S707169 | 2019 | LC500/500H | JTHHY5AY00A001235 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S820670 | 2018 | LC500/500H | JTHHY5AY50A000999 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S825187 | 2018 | LC500/500H | JTHHY5AY50A001148 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S841700 | 2018 | LC500/500H | JTHHY5AY50A001327 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S842040 | 2018 | LC500/500H | JTHHY5AY80A001046 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S845357 | 2018 | LC500/500H | JTHHY5AYX0A001162 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S845424 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA002036272 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S858044 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA002036515 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S859730 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA102035907 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S860649 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA102041903 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S869531 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA102048589 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S880044 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA102049659 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S889777 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA202040114 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S897443 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA302032376 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S960332 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA302048223 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S962422 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA302049100 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S962971 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA402035156 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S963442 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA402041796 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S964767 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA402048800 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S974876 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA502035599 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S975719 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA502046246 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S977065 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA502047395 | 2019 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S980774 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA602033604 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S985005 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA602041914 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S986932 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA602046398 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S996151 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA702037015 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S997560 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA702038603 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S998417 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA702046913 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S999714 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA702047110 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH40S999986 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA702047821 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S701476 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA802036276 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S703874 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA802043387 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S708315 | 2019 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCA902039350 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S821309 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCAX02039891 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S823612 | 2018 | RX450h (RX350/450H) | JTJBGMCAX02049045 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S836408 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA002031308 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S847117 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA002044348 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S855735 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA002044897 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S856724 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA002045032 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S861731 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA102033410 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S869666 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA102044326 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S871160 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA202042441 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S881137 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA202044688 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S882031 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA202044724 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S892638 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA302032596 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S896818 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA302038057 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S899203 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA302043422 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S903671 | 2018 | RX350/450H | JTJBZMCA302044862 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S961621 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA402031280 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S962932 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA402044711 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S963787 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA502044684 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S973509 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA502044748 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S973803 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA502044751 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S973879 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA502044877 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S975437 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA702032455 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S980363 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA702043746 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S980878 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA702044301 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S985336 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA702044878 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S987605 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA702044881 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S990648 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA802033890 | 2018 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S994702 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA802034697 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S996451 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA802034764 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S997406 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA802044355 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S997888 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA802044646 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S997969 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA902029329 | 2017 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S999527 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA902044378 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH50S999589 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCA902044672 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S700143 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCAX02044812 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S700207 | 2019 | RX350/450H | JTJBZMCAX02044843 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S700532 | 2019 | RX350L/450 | JTJDZKCA002004297 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S707934 | 2019 | RX350L/450 | JTJDZKCA002006650 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S822940 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA002014389 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S824638 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA102014322 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S827555 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA202014555 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S836739 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA202018086 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S840273 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA302019473 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S848115 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA402004092 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S848406 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA402014511 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S853511 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA402018722 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S857431 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA402018882 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S863276 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA502014291 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S868462 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA702004443 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S879946 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA802014625 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S881101 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA802014656 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S885682 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA802017492 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S891952 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCA802018335 | 2019 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S897699 | 2018 | RX350L/450 | JTJDZKCAX02004162 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S963801 | 2019 | RX350L/450 | JTJDZKCAX02004386 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S965788 | 2019 | RX350L/450 | JTJDZKCAX02014433 | 2018 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S972725 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W004135033 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S976516 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W004136358 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S985376 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W004150079 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S986852 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W004178271 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S988620 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104134506 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S993414 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104134635 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S994417 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104145568 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S994515 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104145702 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S997382 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104148891 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S998693 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104149040 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH60S999245 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104149569 | 2014 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S700992 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104150074 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S703181 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104150561 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S703438 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104151189 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S703536 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104163147 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S706694 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104175587 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S709904 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104175802 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S709935 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104177825 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S834403 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W104178277 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S836572 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W204149399 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S844347 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W204149838 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S853632 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W204152531 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S875761 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W204162170 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S887229 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304134202 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S889708 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304145698 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S960258 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304147712 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S963743 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304148956 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S964231 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304151694 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S967873 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304161822 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S976153 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304162730 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S980302 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304163425 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S980400 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304177308 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S980719 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W304177924 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S981661 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404135987 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S985466 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404136265 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S987136 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404136363 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S991591 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404137030 | 2013 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S992594 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404148836 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S993857 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404149954 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S995933 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404150117 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S996046 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404151073 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S997004 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404162736 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S998475 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W404175583 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH70S998735 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504136355 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S700922 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504137165 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S701844 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504137232 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S702511 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504147954 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S703612 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504148778 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S708339 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504149395 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S835494 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504149994 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S844714 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504152281 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S864641 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504152619 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S874683 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504175477 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S875350 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504175916 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S883013 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W504177424 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S888048 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604134355 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S893928 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604135912 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S963170 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604145517 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S963458 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604146733 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S965839 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604147400 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S971124 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604147834 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S971544 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604150586 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S974377 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604152497 | 2014 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S978218 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604162995 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S978624 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604163287 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S979921 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W604175911 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S991213 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W704134896 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S995603 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W704146000 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S996072 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W704149575 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S996556 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W804134762 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S997447 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W804145812 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH80S999568 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W804148063 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S701125 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904136049 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S701772 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904136245 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S821863 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904145589 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S823709 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904150842 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S837612 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904151389 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S854958 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904152395 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S864633 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904152400 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S884610 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904175921 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S889175 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00W904178284 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S899513 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04135637 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S902930 | 2018 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04137159 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S960083 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04137291 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S960553 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04146492 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S962710 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04152051 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S965235 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04162319 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S967034 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04162868 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S970483 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04162904 | 2014 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S971830 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04175250 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S974078 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04175698 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S975845 | 2019 | LX570 (LNCR200/LX) | JTJHY00WX04175796 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S990233 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005066784 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S993021 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005067806 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S995173 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005067899 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S995724 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005077817 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S996887 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005105762 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S998283 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX005107494 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S998316 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105065563 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFH90S998686 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105066082 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S703496 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105066230 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S703949 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105077731 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S705345 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105085800 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S705782 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX105087515 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S821628 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX105087630 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S830040 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX105092066 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S835335 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX105105074 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S846108 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX205065829 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S856573 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX205066172 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S858503 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX205066205 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S859487 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX205066687 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S859635 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX205076507 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S865838 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305065886 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S876175 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305065967 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S881778 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305067346 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S882154 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305068741 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S884261 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305078914 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S888519 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305091923 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S891789 | 2018 | GX460 | JTJJM5FX305105593 | 2015 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S962084 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405064780 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S963526 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405065931 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S967060 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405066089 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S968967 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405066674 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S972985 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405068280 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S975465 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX405086665 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S977426 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505065694 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S984389 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505065811 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S985915 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505065923 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S986157 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505066067 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S988457 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505066148 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S988667 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505066683 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S991827 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505067493 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S993478 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505068014 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S995361 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX505091583 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S995554 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605066210 | 2013 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S995652 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605067065 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S996185 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605067714 | 2013 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S996221 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605077496 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S996977 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605085520 | 2014 |
| HIGHLANDER | 5TDDZRFHX0S997286 | 2019 | GX460 | JTJJM5FX605107208 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ005047574 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX705066071 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ005051091 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX705066717 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ005052919 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX705077622 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ005053391 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX705086496 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ00K066546 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX705105600 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ00K072119 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX805065950 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ105052976 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX805065995 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ10K066863 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX805066029 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ10K067558 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX805066371 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ10K067754 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX805068749 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ10K072615 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX805104973 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ10K072887 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX805107551 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ205052047 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX905064919 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ205053862 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX905065746 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ205054753 | 2014 | GX460 | JTJJM5FX905085687 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ20K067682 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX905091022 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ20K067827 | 2013 | GX460 | JTJJM5FX905091411 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ20K068136 | 2013 | GX460 | JTJJM5FXX05065979 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ20K072140 | 2014 | GX460 | JTJJM5FXX05066176 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ20K082652 | 2014 | GX460 | JTJJM5FXX05066257 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ305047164 | 2013 | GX460 | JTJJM5FXX05067604 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ305047424 | 2013 | GX460 | JTJJM5FXX05073855 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ305047746 | 2013 | GX460 | JTJJM5FXX05078425 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ305051988 | 2014 | GX460 | JTJJM5FXX05078974 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ305053434 | 2014 | GX460 | JTJJM5FXX05090784 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K066282 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX005064772 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K071921 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX005064948 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K072549 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX005064979 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K072583 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX005065291 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K072650 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX005065940 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ30K072695 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX005078719 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ405047450 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX005078879 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ405047674 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX005079384 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ405047741 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX005080115 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ405052051 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX005104686 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ405052065 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX105065073 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ405054365 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX105065087 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ405054379 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX105065560 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K066470 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX205064854 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K067392 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX205065079 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K067635 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX205065177 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K071071 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX305064877 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K072110 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX305064880 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ40K074200 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX305065172 | 2013 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRADO | JTEBU3FJ505047120 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX305066001 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ505047537 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX405064709 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ505050549 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX405064984 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ505052270 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX405065438 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ505052379 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX405066461 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ505053080 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX405091733 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ505053449 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX405091943 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066249 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505064914 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066252 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505065366 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066364 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505065383 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066414 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505076352 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066588 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505076514 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K066784 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505078120 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K067062 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX505079879 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K067191 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX605064968 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K067515 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX605065070 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ50K067935 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX605065408 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ605047191 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX605065652 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ605047367 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX705065479 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ605047546 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX705076160 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ605047689 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX705076479 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K066731 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX705092309 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K067345 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX805065300 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K072142 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX805065376 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K072593 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX805065460 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K072738 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX805065734 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K081049 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX805091816 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ60K086414 | 2015 | GX460 | JTJJM7FX905064981 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ705047314 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX905065094 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ705047622 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX905065497 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ705054344 | 2014 | GX460 | JTJJM7FX905065838 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K067273 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX905076127 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K067886 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX905079285 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K067984 | 2013 | GX460 | JTJJM7FX905103956 | 2015 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K068083 | 2013 | GX460 | JTJJM7FXX05064908 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K072134 | 2014 | GX460 | JTJJM7FXX05064973 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K072151 | 2014 | GX460 | JTJJM7FXX05065170 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ70K072411 | 2014 | GX460 | JTJJM7FXX05065184 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ805047144 | 2013 | GX460 | JTJJM7FXX05065265 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ805047211 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J004066051 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ805051257 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J104057293 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ80K066052 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J204064527 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ80K072093 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J604070556 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ80K072823 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J704062708 | 2014 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRADO | JTEBU3FJ80K072868 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMCX05J704068282 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ905047413 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J004053340 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ905047945 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J104064010 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ905050604 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J104064945 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ905051932 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J104065075 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ905052336 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J204065182 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ905053180 | 2014 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J404054765 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ90K066139 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J404064163 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ90K066707 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J504053253 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJ90K067498 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J604068120 | 2014 |
| PRADO | JTEBU3FJ90K089050 | 2015 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J804054221 | 2013 |
| PRADO | JTEBU3FJX0K066487 | 2013 | LX570 (LNCR200/LX) | JTMHX05J804054347 | 2013 |



ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

TOYOTA LEXUS