Додаток 1
до Листа за вих.№ 29850-21 від 25.01.2021р.

Повідомлення про Спеціальну Сервісну Кампанію 20SMD–005
Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Частина 1: Імпортер / Дистриб'ютор який повідомляє про компанію

Назва:	ПІІ «Тойота-Україна»
Адреса:	пр. Степана Бандери, 24-В, м.Київ 04073, Україна

Частина 2: Відомості про виробника.

Назва:	Toyota Motor Thailand Co. Ltd. ["TMT"]
Адреса:	186/1 Moo 1 Old Railway, Samrong Tai, Phrapadeang, Samutprakarn 10130 Thailand

Частина 3: Відомості про залучені в Україні автомобілі

Торгова марка:	Toyota
Модель:	Hilux and Fortuner
Рік:	2018
Класифікація:	загальний легковий – загальний універсал – В
Кількість:	185 (дивись список «Діапазони номерів кузова (VIN) залучених авто»)

Частина 4: Відомості про ризик

Технічний опис:
У підсилювачі гальм залучених до ССК автомобілів Hilux через неправильне формування полімерного поршня міцність поршня може з часом знижуватися. Якщо це станеться, при багаторазовому натисканні педалі гальма поршень може зламатися, що в найгіршому випадку призведе до зупинки роботи допоміжної системи гальмування під час руху та як наслідок – до можливого збільшення гальмівного шляху автомобіля.
Відомості про ремонт:
Дилер при необхідності огляне та замінить підсилювач гальм.
Тривалість ремонту:
Перевірка і ремонтні роботи можуть тривати близько 0,1 - 4,2 години, що залежить від моделі та способу усунення несправності.

Частина 5: Відомості про кампанію

Метод виявляня власників залучених авто:	База даних продажів
Метод інформування власників:	За допомогою поштових листів

З повагою,
Генеральний директор
ПІІ «Тойота–Україна»
Маруяма Кацні

Україна * Київ * Підприємство з іноземними інвестиціями "ТОЙОТА-УКРАЇНА" Ідентифікаційний код 23000411

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

Діапазони номерів кузова (VIN) залучених авто:

Модель	VIN	Рік виробництва
HILUX	MR0KB3CD600902740	2018
HILUX	MR0KB3CD900902750	2018
HILUX	MR0KB3CD700902763	2018
HILUX	MR0HB3CD100410028	2018
HILUX	MR0HB3CD700410065	2018
HILUX	MR0HB3CD000410036	2018
HILUX	MR0HB3CD100410076	2018
HILUX	MR0HB3CD000410103	2018
HILUX	MR0HB3CD300410144	2018
HILUX	MR0HB3CD000410182	2018
HILUX	MR0HB3CD800410219	2018
HILUX	MR0HB3CD800410253	2018
HILUX	MR0HB3CD100410269	2018
HILUX	MR0HB3CD000410120	2018
HILUX	MR0HB3CD500410176	2018
HILUX	MR0HB3CD800410222	2018
HILUX	MR0HB3CD900410276	2018
HILUX	MR0KB3CDX00902787	2018
HILUX	MR0KB3CD200902816	2018
HILUX	MR0KB3CD700902861	2018
HILUX	MR0KB3CD500902888	2018
HILUX	MR0KB3CD400902834	2018
HILUX	MR0BB3CD300004872	2018
HILUX	MR0BB3CD600004915	2018
HILUX	MR0BB3CD700004972	2018
HILUX	MR0BB3CD205460011	2018
HILUX	MR0BB3CD505460052	2018
HILUX	MR0BB3CD200004880	2018
HILUX	MR0BB3CD100004921	2018
HILUX	MR0BB3CD300004967	2018
HILUX	MR0BB3CD105460016	2018
HILUX	MR0BB3CD205460056	2018
HILUX	MR0HB3CD600410199	2018
HILUX	MR0HB3CD300410273	2018
HILUX	MR0HB3CD000410246	2018
HILUX	MR0HB3CD100410238	2018
HILUX	MR0HB3CD200410250	2018
HILUX	MR0HB3CD000410392	2018
HILUX	MR0HB3CD800410396	2018
HILUX	MR0KB3CD100902919	2018
HILUX	MR0KB3CD800902965	2018
HILUX	MR0KB3CD800903002	2018

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

HILUX	MR0KB3CD800903131	2018
HILUX	MR0KB3CD400903157	2018
HILUX	MR0KB3CD700903010	2018
HILUX	MR0KB3CD700902942	2018
HILUX	MR0KB3CD600902978	2018
HILUX	MR0KB3CD000903088	2018
HILUX	MR0KB3CD900903123	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903146	2018
HILUX	MR0KB3CD000903012	2018
HILUX	MR0BB3CD205460087	2018
HILUX	MR0BB3CD305460082	2018
HILUX	MR0BB3CD005460086	2018
HILUX	MR0BB3CD405460088	2018
HILUX	MR0BB3CD605460092	2018
HILUX	MR0BB3CD705460084	2018
HILUX	MR0BB3CD205460090	2018
HILUX	MR0BB3CD905460085	2018
HILUX	MR0BB3CD605460089	2018
HILUX	MR0BB3CD505460083	2018
HILUX	MR0BB3CD405460091	2018
HILUX	MR0HB3CD000410327	2018
HILUX	MR0HB3CD700410440	2018
HILUX	MR0HB3CD500410341	2018
HILUX	MR0HB3CDX00410433	2018
HILUX	MR0HB3CD600410381	2018
HILUX	MR0HB3CD900410617	2018
HILUX	MR0HB3CD800410639	2018
HILUX	MR0HB3CD700410647	2018
HILUX	MR0HB3CD900410651	2018
HILUX	MR0HB3CD100410661	2018
HILUX	MR0HB3CD700410681	2018
HILUX	MR0HB3CD800410687	2018
HILUX	MR0HB3CD300410693	2018
HILUX	MR0HB3CD400410508	2018
HILUX	MR0HB3CD400410556	2018
HILUX	MR0HB3CD300410628	2018
HILUX	MR0HB3CD100410658	2018
HILUX	MR0HB3CD400410685	2018
HILUX	MR0HB3CDX00410500	2018
HILUX	MR0HB3CD700410535	2018
HILUX	MR0HB3CD200410572	2018
HILUX	MR0HB3CD600410624	2018
HILUX	MR0HB3CD900410634	2018
HILUX	MR0HB3CD700410664	2018

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

HILUX	MR0HB3CDX00410688	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903356	2018
HILUX	MR0KB3CD800903260	2018
HILUX	MR0KB3CD800903369	2018
HILUX	MR0KB3CD100903178	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903180	2018
HILUX	MR0KB3CD700903184	2018
HILUX	MR0KB3CD600903189	2018
HILUX	MR0KB3CD800903193	2018
HILUX	MR0KB3CD100903195	2018
HILUX	MR0KB3CD500903197	2018
HILUX	MR0KB3CD300903201	2018
HILUX	MR0KB3CD200903206	2018
HILUX	MR0KB3CD800903209	2018
HILUX	MR0KB3CD600903211	2018
HILUX	MR0KB3CD700903217	2018
HILUX	MR0KB3CD900903221	2018
HILUX	MR0KB3CD300903229	2018
HILUX	MR0KB3CD200903237	2018
HILUX	MR0KB3CD200903240	2018
HILUX	MR0KB3CD600903242	2018
HILUX	MR0KB3CD500903247	2018
HILUX	MR0KB3CD700903248	2018
HILUX	MR0KB3CD000903253	2018
HILUX	MR0KB3CD600903256	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903261	2018
HILUX	MR0KB3CD400903269	2018
HILUX	MR0KB3CD800903274	2018
HILUX	MR0KB3CD700903279	2018
HILUX	MR0KB3CD700903282	2018
HILUX	MR0KB3CD400903286	2018
HILUX	MR0KB3CD800903288	2018
HILUX	MR0KB3CD600903290	2018
HILUX	MR0KB3CD300903294	2018
HILUX	MR0KB3CD000903298	2018
HILUX	MR0KB3CD000903303	2018
HILUX	MR0KB3CD200903304	2018
HILUX	MR0KB3CD100903312	2018
HILUX	MR0KB3CD900903316	2018
HILUX	MR0KB3CD400903319	2018
HILUX	MR0KB3CD800903324	2018
HILUX	MR0KB3CD100903326	2018
HILUX	MR0KB3CD300903330	2018
HILUX	MR0KB3CD000903334	2018

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

HILUX	MR0KB3CD700903346	2018
HILUX	MR0KB3CD600903354	2018
HILUX	MR0KB3CD100903360	2018
HILUX	MR0KB3CD700903363	2018
HILUX	MR0KB3CD800903372	2018
HILUX	MR0KB3CD500903376	2018
HILUX	MR0KB3CD900903381	2018
HILUX	MR0KB3CD200903383	2018
HILUX	MR0KB3CD800903386	2018
HILUX	MR0KB3CD100903391	2018
HILUX	MR0KB3CD600903399	2018
HILUX	MR0KB3CD200903402	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903339	2018
HILUX	MR0BB3CD805460093	2018
HILUX	MR0BB3CD105460095	2018
HILUX	MR0BB3CDX05460094	2018
HILUX	MR0BB3CD305460096	2018
HILUX	MR0HB3CD600410655	2018
HILUX	MR0HB3CD700410633	2018
HILUX	MR0HB3CD900410682	2018
HILUX	MR0HB3CD600410641	2018
HILUX	MR0HB3CD100410675	2018
HILUX	MR0HB3CD600410719	2018
HILUX	MR0HB3CD700410762	2018
HILUX	MR0HB3CD800410818	2018
HILUX	MR0HB3CD700410860	2018
HILUX	MR0HB3CD900410701	2018
HILUX	MR0HB3CD200410748	2018
HILUX	MR0HB3CD100410773	2018
HILUX	MR0HB3CD900410813	2018
HILUX	MR0HB3CD100410840	2018
HILUX	MR0HB3CD700410874	2018
HILUX	MR0HB3CD100410708	2018
HILUX	MR0HB3CD100410739	2018
HILUX	MR0HB3CD800410754	2018
HILUX	MR0HB3CD400410783	2018
HILUX	MR0HB3CD500410808	2018
HILUX	MR0HB3CD200410832	2018
HILUX	MR0HB3CD200410846	2018
HILUX	MR0HB3CDX00410867	2018
HILUX	MR0KB3CD500903412	2018
HILUX	MR0KB3CD500903457	2018
HILUX	MR0KB3CD600903483	2018
HILUX	MR0KB3CD700903508	2018

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua

HILUX	MR0KB3CD000903527	2018
HILUX	MR0KB3CD200903416	2018
HILUX	MR0KB3CD400903451	2018
HILUX	MR0KB3CD700903475	2018
HILUX	MR0KB3CDX00903504	2018
HILUX	MR0KB3CD700903525	2018
HILUX	MR0KB3CD600903421	2018
HILUX	MR0KB3CD000903446	2018
HILUX	MR0KB3CD400903479	2018
HILUX	MR0KB3CD300903506	2018
HILUX	MR0KB3CD000903530	2018

ПІІ «Тойота-Україна»
Проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 492 70 02, www.toyota.ua