

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності
продукції

18 вересня 2017 року N 1185/02
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач): Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Данфосс ТОВ»
(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюджувача): 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15/6

Код виробника (розповсюджувач): 20074667
(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції: блок живлення DC-PSU 24В/24Вт до терморегулятора 850 II Dinskinne, 4-модуль (постачався окремо або в комплекті з терморегулятором DEVIreg850)
(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))

Код згідно з ДКПП: не застосовується, оскільки продукція не є продукцією вітчизняного виробництва

(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД: 8504318000
(за наявності документального підтвердження класифікації товарів згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва: Danfoss Poland Sp.z o.o, Польща, 05-825, Гродзіск Мазовецький, вул. Хжановська, 5 та «Escatec», Пінтасан Кампунг Ява 2, Байан Лепас Фрі Індастріал Зоун Фаза 3, Байан Лепас, Палау Пінанг. Малайзія

Код країни-виробника: PL, MY
(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))

Кількість продукції, номер партії: 676
(тільки для партії продукції)

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції: основним імпортером продукції в Україні є ТОВ з П «Данфосс ТОВ», яке розповсюджує продукцію через мережу дистриб'юторів, від яких продукція потрапляє до кінцевих споживачів (користувачів).

Не відповідає вимогам: ст. 4 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VI, ст. 6 Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. «Про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.» та п. 7 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067
(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції:

- негайно припинено імпорту продукції, яка може бути небезпечною;
- ініційовано добровільне попереджувальне відкликання продукції та безкоштовна заміна потенційно небезпечного блоку живлення блоком живлення, який пройшов перевірку безпечності (сам терморегулятор DEVIreg850 немає дефектів);
- направлено повідомлення дистриб'юторам продукції про можливий ризик при використанні блоку живлення та надано детальні інструкції щодо того, як визначити продукцію з можливими недоліками;
- запропоновано здійснити безкоштовну заміну блоку живлення досвідченими спеціалістами, залученими виробником (розповсюджувачем).

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції: обмежувальні заходи не вживалися.

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

повний опис серйозного ризику - живлення забезпечується через систему SELV (безпечна наднизька напруга). Трансформатор має гальванічну розв'язку з подвійною/посиленою ізоляцією. Захист від ураження електричним струмом залежить від системи живлення SELV.

В результаті проведення дослідження був виявлений недолік продукту в частині його електромагнітної сумісності. Зазначений недолік був усунутий за допомогою прокладання провідної стрічки на поверхні трансформатора. Однак, це призвело до зменшення шляху витoku струму та його розподільної дистанції. Відповідно до виробничого стандарту продукт не пройшов випробування на діелектричну міцність, тому є ризик ураження електричним струмом.

інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу


блоки живлення постачалися в період з січня 2014 р. по липень 2017 р. окремо і в комплекті з терморегулятором DEVIreg850. При цьому, сам терморегулятор DEVIreg850 немає дефектів.

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів)

- дистриб'юторам продукції для подальшого інформування споживачів (користувачів) було направлено повідомлення про можливий ризик при використанні блоку живлення та надано детальні інструкції щодо того, як визначити продукцію з можливими недоліками;
- ініційовано добровільне попереджувальне відкликання продукції та безкоштовна заміна блоку живлення, який пройшов перевірку безпечності;
- запропоновано здійснити безкоштовну заміну блоку живлення досвідченими спеціалістами, залученими виробником (розповсюджувачем);
- також відповідне повідомлення розміщено в мережі Інтернет (www.safe-psu.in.ua).
- скоординована програма відкликання продукції починається у вересні 2017 року та буде проведено у максимально стислі строки.

інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо
безпеки продукції - 3 2014 року не було отримано жодних скарг, та не виникало
проблем з безпекою, про які б заявляли споживачі (користувачі). Після проведення
оцінки ризиків та розширеної перевірки продукції, з метою вжиття попереджувальних
заходів, а також зважаючи на пріоритет персональної безпеки, було прийнято рішення
про відкликання продукції.

Президент
АФ «Грамацький і партнери»
представник ТОВ з П «Данфосс ТОВ»
за довіреністю


 Е.М. Грамацький

Додаток №1
до Повідомлення
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції
18 вересня 2017 року N 1185/02

