

Кому: Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів  
вулиця Б. Грінченка, 1, Київ, Україна, 01001

Від: АККО Брендс Корпорейшн [ACCO Brands Corporation]

Контактні особи:

Микола Гелетій

Наталія Наконечна

Ольга Белякова

ТОВ «СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі»

Тел. 044 391 33 77

[mykola.heletiy@cms-cmno.com](mailto:mykola.heletiy@cms-cmno.com)

## ПОВІДОМЛЕННЯ


про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції

від 20 червня 2019 р. № 20/05/19

(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач)	<u>АККО Брендс Корпорейшн [ACCO Brands Corporation] («АККО»)</u> (повне найменування)
Адреса виробника (розповсюджувача)	<u>Лейк Цюрих, Іллінойс, Сполучені Штати Америки [Lake Zurich, Illinois, United States]</u>
Код виробника (розповсюджувача)	<u>Не застосовується</u> (згідно з ЄДРПОУ)
Назва продукції	<u>Знищувачі документів (шредери) Rexel Promax моделей REX823 та RSX1035. Його розповсюдження здійснювалося торговельним партнером і розповсюджувачам в Україні з грудня 2016 року по травень 2019 року.</u> (повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))
Код згідно з ДКПП	<u>Не застосовується</u> (для вітчизняної продукції)
Код згідно з УКТЗЕД	<u>847290</u> (за наявності документального підтвердження класифікації товарів згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)
Місцезнаходження виробництва	<u>Китай</u>
Код країни-виробника	<u>CN</u> (згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))
Кількість продукції, номер партії	<u>Кількість одиниць продукції, яка може не відповідати загальній вимозі щодо безпеки продукції, для України становить приблизно 325.</u> (тільки для партії продукції)
Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції	<u>Продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції, було ввезено в Китай, у подальшому імпортовано до України та розповсюджено торговельним партнером і розповсюджувачам в Україні протягом періоду з грудня 2016 року по травень 2019 року.</u>
Не відповідає	<u>Стаття 4 Закону України «Про загальну безпеку нехарчової продукції»</u>

Kyiv-30425112.3



вимогам

№ 2736-VI від 2 грудня 2010 року

(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпеки продукції

Через високий рівень обережності та з огляду на те, що АККО вважає своїм найвищим пріоритетом безпеку споживачів, АККО самостійно вирішила відкликати та замінити Відповідні Знищувачі на іншу модель знищувача документів, на яких ця проблема не проявляється, на безоплатній основі.

Точкам роздрібної реалізації також буде повідомлено про це з проханням поінформувати про цю програму своїх клієнтів і споживачів, які придбали відповідні знищувачі.

Крім того, АККО підтверджує, що:

- виробництво відповідних знищувачів припинено;
- будь-які залишки у запасах АККО ізольовано; та
- вона звернеться до торговельних партнерів з проханням виявити, ізолювати та повернути відповідні одиниці.

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції

Державні органи України не вживали обмежувальні (коригувальні) заходи по відношенню до продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції.

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

На основі власної оцінки ризику згідно стандартів законодавства ЄС, АККО оцінює можливий ризик відповідної продукції як «середній». При цьому, задля надання повної та всебічної інформації АККО добровільно розкриває інформацію щодо секцій нижче.

повний опис серйозного ризику

АККО стало відомо, що деякі з відповідних знищувачів можуть давати збій під час експлуатації з ризиком опіку кистей, рук або обличчя користувачів або загоряння розташованих поблизу об'єктів, як наприклад меблів.

Попри те, що не було повідомлень про суттєву шкоду майну або здоров'ю, АККО все одно самостійно вирішила відкликати та замінити відповідні знищувачі на безоплатній основі.

інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу

Відповідна продукція може бути ідентифікована за модельним номером продукції. Така продукція має модельний номер REX823 або RSX1035 на верхній правій стороні приладу.

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів)

1. Споживачам буде повідомлено про програму заміни на окремому міні-веб-сайті (<http://RexelPromaxReplacement.expertinquiry.com>). Там їм буде надано інструкції щодо того, як повністю вимкнути їхній відповідний знищувач, аби забезпечити, щоб він був виведений з експлуатації.
2. Після отримання АККО підтвердження виконання цих кроків, АККО організує надання споживачам знищувача документів на заміну попереднього на безоплатній основі.
3. Повідомлення та посилання на цей окремий міні-веб-сайт також буде на АККО веб-сайті <http://RexelEurope.com>.
4. Точкам роздрібної реалізації також буде повідомлено про це з проханням поінформувати про цю програму своїх клієнтів і споживачів, які придбали відповідні знищувачі.

інша інформація Відсутня  
про продукцію, яка  
не відповідає  
загальній вимозі  
щодо безпечності  
продукції

Представник АККО Брендс  
Корпорейшн [ACCO Brands  
Corporation] за довіреністю  
(посада)



Гелетій М.В.  
(ініціали та прізвище посадової  
особи)

**Додатки:**

1. Зображення знищувачів документів (шредерів) Rexel Promax моделей REX823 та RSX1035;
2. Копія довіреності на представництво інтересів АККО Брендс Корпорейшн [ACCO Brands Corporation].

(У зв'язку із тим, що апостилювання довіреності потребує певного часу у США і зважаючи на бажання направити це повідомлення якомога швидше, до вказаного повідомлення надається підписана її копія. Апостильована копія довіреності буде надана додатково у найбільш можливі швидкі строки).

**Додаток 1 до Повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо  
безпеки продукції від 20 червня 2019 р. № 20/05/19**

