

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі
щодо безпечності продукції

19.05.2026 року № 634/01
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач): Stanley Black & Decker Inc. ("DEWALT"), виробник продукції _____
(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюджувача): 1000 Stanley Drive, New Britain, CT 06053, United States of America

Код виробника (розповсюджувача): не застосовується _____
(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції: комерційні акумулятори "POWERSHIFT" марки DEWALT (DEWALT "POWERSHIFT" commercial batteries)

(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))

Продукція має наступний номер моделі: DCBPS0554 і була виготовлена в період з 1 січня 2024 року по 15 червня 2025 року. Фотографія типового виробу наведена нижче:



Код згідно з ДКПП: не застосовується _____
(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД: не застосовується _____

(за наявності документального підтвердження класифікації товарів

згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва: Мексика _____

Код країни-виробника: не застосовується

(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))

Кількість продукції, номер партії (тільки для партії продукції):

На основі останньої інформації, 4 одиниці Продукції, на яку поширюється проблема, були продані в Україну.

Продукція, на яку поширюється проблема, має наступні коди дат: з 2024 01 до 2025 24, що означає, що Продукція, на яку поширюється проблема, була виготовлена у проміжок з першого тижня 2024 року по двадцять четвертий тиждень 2025 року. Номер моделі та коди дат знаходяться на нижньому боці акумулятора, як зображено на фотографіях нижче.

Battery Pack Date Code Location



DCBPS0554 Powershift Battery Pack
Top housing with Laser engraving

Date Code

Battery Serial Number



Date Code Explanation: 2024 43

Year Week

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції: DEWALT поставило Продукцію, на яку поширюється проблема, єдиному дистриб'ютору в Україні PCE ESCO Ltd. _____

Не відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 355 від 24 травня 2017 року _____

(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції

DEWALT добровільно вжила коригувальних заходів для вирішення вищезазначеного питання.

DEWALT вживала наступних заходів для впровадження коригувальних дій:

1. Звернення до дистриб'юторів з метою виокремлення запасів, на які поширюється проблема, та співпраця з дистриб'юторами для зв'язку з кінцевими користувачами, які отримали уражені Продукцію, на яку поширюється проблема, з метою інформування їх про цю проблему та можливі способи її вирішення.
2. Користувачам рекомендується негайно припинити використання відповідної Продукції, на яку поширюється проблема, не заряджати її та не викидати.
3. DEWALT також надає дистриб'юторам повідомлення, яке можна розмістити в точках продажу, щоб додатково поінформувати кінцевих користувачів про проблему та надати інструкції щодо організації заміни.

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції : не застосовується _____


Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

повний опис серйозного ризику : не застосовується _____

інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу: не застосовується
—

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів): не застосовується _____

інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції: не застосовується _____

представниця за довіреністю _____		Сандус О. М. _____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище посадової особи)