

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції

22 жовтня 2021 року № 22/10/21-1
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюдjuвач) Туле Свіден А.Б. [Thule Sweden A.B.] (Виробник)
(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюдjuвача) Борггатан, 2, 330 33 Гіллерсторп, Швеція

Код виробника (розповсюдjuвача) Не застосовується
(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції Thule Spring Bumper Bar (Туле Спрінг Бампер Бар) (Продукція) - ручка до дитячої
коляски, призначена для тримання дитиною, під час прогулянок

(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))



Код згідно з ДКПП Не застосовується
(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД 39269090

(за наявності документального підтвердження класифікації товарів
згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва Goodbaby Child Product Co., Ltd; No.28, Lufeng Dong Road, Lujiia
Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China, 215300 (Goodbaby Child Product Co., Ltd; No 28, Луфенг
Донг Роуд, місто Луцзя, Куншань, провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка

Код країни-виробника CN
(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))

Кількість продукції, номер партії За підрахунками Виробника, українським покупцям було
продано 3 екземпляри Продукції з номером моделі 11300403. Продукція, яка не відповідає загальній
вимозі щодо безпеки продукції, продавалась лише з 1 квітня 2021 року. Продукції, яку було



продано до 1 квітня 2021 року відкликання не стосується.
(тільки для партії продукції)

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції Три (3) одиниці Продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності, продавалась як через магазини, так і через мережу Інтернет через наступних українських дистриб'юторів:

ТОВ «КЕРІЕР ЕКСПЕРТ», яке продало Продукцію кінцевим споживачам на ринку України.

ТОВ "КЕРІВЕР ЕКСПЕРТ"

вул. Рибальська, 13, кв. 4, 01011 Київ

Дмитро Гуржій +380 50 3306099

Не відповідає вимогам Статтей 8, 9 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та загальним вимогам до безпеки продукції, передбаченим Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". Продукція, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, не регулюється відповідними технічними регламентами.

(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції З метою усунення ризику неправильної збірки Продукції, Виробник змінив порядок контролю якості на виробництві. По-перше, Виробник запровадив автоматичні перевірки захисту від помилок, які не допустять виготовлення дефектної Продукції в майбутньому. По-друге, Виробник запровадив також подвійні візуальні огляди виробу у процесі складання, які дозволять вилучити дефектну Продукції у процесі виробництва. Виробник переконаний, що і подвійний візуальний огляд, і автоматичний контроль якості повністю усунув проблему неправильної збірки конструкції Продукції, описану в даному документі.

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції не застосовується, оскільки орган, що здійснює державний ринковий нагляд за продукцією, не вживав обмежувальних (коригуючих) заходів щодо продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:


повний опис серйозного ризику

Виробник самостійно визнав ризик відсутності пластикових кришок в отворах ручки для дитячої коляски таким, що становить високу небезпеку травмування пальців дітей. Дефект продукції полягає у відсутності пластикових кришок у отворах ручки, яка знаходиться у складеному стані. Дефект може призвести до того, що під час прогулянки дитина може травмувати пальці рук через їх защемлення у незакритих отворах ручки.

Продукція не відповідає наступним стандартам EN-1888-1:2028 §8.2.1, ASTM F833-19 §5.6 та SOR/2016-167 § 12.


Для того, щоб встановити, чи є Продукція небезпечною, можна провести її візуальний огляд. Слід оглянути Продукцію на наявність пластикових кришок на кожній стороні виробу. Якщо під час огляду буде виявлено отвори не закриті пластиковими кришками — такий продукт не відповідає вимогам безпеки. Також можна знайти на нижній частині картонної упаковки з-під ручки для дитячої коляски етикетку Продукції. Останнім рядком етикетки є номер товару — 11300403, перед яким знаходиться рядок із кодом партії, позначеним роком / місяцем - наприклад, рік 2020 / місяць 5. Продукція, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності має лише код партії 2020-11. Уся інша випущена Продукція є безпечною. Нова Продукція також виробляється без дефектів і якість Продукції перевіряється за дворівневою системою контролю.

Малюнки зображують безпечну та небезпечну продукцію



Продукція небезпечна


(отвір відкритий)



Продукція є безпечною

(отвір закритий)

Малюнки зображують місце розміщення коду партії на упаковці



Звертаємо увагу, що будь-яка інша Продукція Виробника не є небезпечною.

Інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу

Три (3) одиниці Продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки, продавалась як через магазини, так і через мережу Інтернет через наступних українських дистриб'юторів:

ТОВ «КЕРІЕР ЕКСПЕРТ», яке продало Продукцію кінцевим споживачам на ринку України.

ТОВ "КЕРІВЕР ЕКСПЕРТ"

вул. Рибальська, 13, кв. 4, 01011 Київ

Дмитро Гуржій +380 50 3306099

Заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів)

Із загальної кількості Продукції, що складає 334 небезпечних товарів, поставлених у всьому світі, було зафіксовано лише 3 випадки защемлення пальців дитини у незакритих отворах ручки - один у Польщі та два у Чехії. У всіх трьох випадках дітям надавалась медична допомога через травму пальця.

Виробник також подав попередження про небезпечну продукцію в країнах ЄС за системою Rapex. Жодна продукція із зазначеної серії не була продана в США, тому повідомлення CSPC не було необхідним.

Жодної скарги на Продукцію від українських споживачів не надходило, відповідно зазначене повідомлення надсилається завчасно. Виробник ініціював добровільне відкликання Продукції у дистриб'юторів і кінцевих споживачів в Україні. У разі виявлення розповсюджувачем Продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції, розповсюджувач має припинити її розповсюдження та безкоштовно замінити дефектні деталі Продукції.

З усіма клієнтами, які замовили та придбали Продукцію, зв'яжуться (переважно електронною поштою), повідомлять про зазначені ризики та запропонують зручні способи повернення Продукції. Виробник також розмістить в магазинах повідомлення про відкликання Продукції.

Повідомлення про відкликання також буде розміщено на офіційному веб-сайті Виробника та розповсюджувачів. Інформація буде містити відомості про припинення використання Продукції, а також про те, як перевірити, чи є Продукція небезпечною та як усунути проблему з виробом, а саме зв'язатись з представником Виробника, та безкоштовно отримати нову ручку для коляски.

Інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпеки продукції
_____ додаткова інформація відсутня _____

Адвокат, представник
Виробника за дорученням, що
додається

Терещенко О.С.



(підпис)

(посада)

(ініціали та прізвище посадової
особи)