



ТОВ "МАКІТА УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код 33592752
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Олега Онікєнка, буд. 61
Тел.: +38-044 494 23 70/ 71/ 72/ 73
info@makita.ua
www.makita.ua

Вих. № 20250319-79 від "19" березня 2025 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції
№ 1 від 19.03.2025

Виробник (розповсюджувач)	"Makita Corporation"
Адреса виробника (розповсюджувача)	3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502, Японія
Код виробника (розповсюджувача)	Не застосовується
Назва продукції	Акумуляторний пістолет для змащування, модель DGP180, ТМ Makita Гнучкий шланг 600 мм для DGP180, артикул 191A80-4, ТМ Makita
Код згідно з ДКПІ	Не застосовується, оскільки продукція не є вітчизняною
Код згідно з УКТЗЕД	Акумуляторний пістолет для змащування, модель DGP180, код 8467292000, Гнучкий шланг 600 мм для DGP180, код 4009410000
Місцезнаходження виробництва	"Makita Corporation", 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502, Японія; S.C. Makita EU S.R.L., Bd. I.C. Bratianu, Nt. 164, Branesti, Jud. Ilfov, 077030, Румунія
Код країни виробника	JP, RO
Кількість продукції, номер партії	Кількість одиниць продукції, яка може не відповідати загальній вимозі щодо безпечності продукції, для України становить - 187 шт. DGP180, 1 шт. - 191A80-4.
Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції	Продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, було вироблено у Японії та Румунії, у подальшому імпортовано ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА» до України та розповсюджено через дилерську мережу в Україні протягом періоду з червня 2021 по січень 2025 року
Не відповідає вимогам	Стаття 4 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції	Компанія «Makita Corporation» виявила проблему з безпекою продукції, спричинену застосуванням невідповідного шлангу для подачі мастила. Небезпекою продукту в цьому випадку є ризик, що багаторазове згинання наконечника гнучкого шлангу для впорскування мастила у вузькі місця може спричинити утворення тріщин біля наконечника, що в свою чергу може призвести до витoku мастила та можливих незначних травм.
Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції	Державні органи України не вживали обмежувальні (коригувальні) заходи по відношенню до продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.
Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:	На основі власної оцінки ризику та згідно стандартів законодавства, компанія «Makita Corporation» оцінює можливий ризик відповідної продукції як «низький», що не призводить до шкоди життю або здоров'я людини.
повний опис серйозного ризику	Компанії «Makita Corporation» стало відомо, що деякі з зазначених шлангів для подачі мастила можуть бути пошкоджені під час експлуатації з ризиком ураження пальців руки. За результатом компанія «Makita Corporation» все одно самостійно вирішила відкликати та замінити відповідну продукцію (шланги) на безоплатній основі. Виробник ініціював добровільне відкликання продукції у своїх офіційних дилерів та кінцевих споживачів в Україні.
інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу	Відповідна продукція може бути ідентифікована за модельним номером продукції – DGP180 та 191A80-4 на маркуванні самого виробу та/або пакуванні. Корпус продукції бірюзовий, на якому білим позначено «Makita». Назва (артикул) моделі акумуляторного пістолету для змащування, модель DGP180, зазначена на корпусі виробу, а серійний номер – біля кріплення акумулятора. Назва (артикул) гнучкого шлангу 600 мм для DGP180, зазначена на пакуванні.
Заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для	ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА», як уповноважений представник компанії «Makita Corporation», звернеться з листом-повідомленням до всіх офіційних дилерів та кінцевих споживачів продукції, реалізованої у період з червня 2021 по січень 2025 року, з інформацією про

споживачів (користувачів)	процес відкликання та вилучення. З усіма клієнтами (дилерами та кінцевими споживачами), які придбали продукцію, зв'яжуться представники ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА», повідомлять про виявлені ризики та запропонують зручні способи повернення. Замовлення, продаж та реалізація продукції буде призупинена до приведення продукції у відповідність, шляхом заміни шлангів для подачі мастила.
інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції	Додаткова інформація відсутня.

З повагою,
Директор
ТОВ «МАКІТА УКРАЇНА»



Додатки:

1. Зображення акумуляторного пістолету для змащування, модель DGP180, в комплекті зі шлангом для подачі мастила.
2. Зображення гнучкого шлангу 600 мм для DGP180
3. Зразок листа-повідомлення офіційним дилерам компанії
4. Зразок листа-повідомлення для кінцевих споживачів.

Додаток 1
до повідомлення про продукцію,
яка не відповідає загальній вимозі
щодо безпеки продукції

Зображення акумуляторного пістолету для змащування
модель DGP180



Додаток 2
до повідомлення про продукцію,
яка не відповідає загальній вимозі
щодо безпеки продукції

Зображення гнучкого шлангу 600 мм для DGP180, артикул 191A80-4

